

А К Т ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

"12" 08 20 16г.

г. Екатеринбург

Объект: ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения».
Адрес: Чкаловский район, улица Дагестанская, 36
Комиссия в составе представителей:
Представитель объекта: директор Перепелица Геннадий Леонтьевич; тел: 258-95-95).
УМВД России по городу Екатеринбургу – начальник ПДН ОП № 13 подполковник
полиции Волкова Галина Николаевна тел: 356-43-70
Представитель заинтересованной организации _____
тел: _____

Произвели обследование: ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения».

Форма собственности объекта: областная.

1. Описание объекта: отдельно стоящее кирпичное здание, состоящее из трех учебных корпусов, соединенных между собой переходами: 1 учебный корпус четырехэтажный, 2 корпуса – 2-этажные. Пол и потолок - железобетонные перекрытия. Помещения: спортивный зал, учебные классы, учебные мастерские, актовый зал, столовая, библиотека, подсобные помещения, служебные кабинеты. Входная группа: центральный вход – двойные двери с полотнами из стекла в металлической раме, антивандальное остекление, 2 класс защиты, оборудованная электронным замком. Шесть запасных выходов оборудованы: 3 - металлическими противопожарными дверями, с навесными замками и внутренними засовами каждая, 3 двери – деревянные, оснащенные по одному врезному замку и внутреннему засову каждая дверь. Оконные проемы, расположенные по всему периметру здания, в четырехэтажном учетном корпусе - пластиковые стеклопакеты с обычным остеклением, второй и третий корпус (учебные мастерские, спортзал, актовый зал) - все оконные проемы – деревянные рамы. В третьем учебном корпусе, где располагаются учебные мастерские, оконные рамы первого этажа усилены железными решетками.

2. Назначение объекта: образовательное учреждение.

3. Наличие видеонаблюдения: имеется видеонаблюдение – 9 наружных камер наблюдения, расположенных по периметру здания, и 9 внутренних камер, расположенных в коридорах здания, с записью происходящих событий, с сохранением записи 14 дней, с выводом на монитор поста охраны.

4. Наличие ограждения: забор имеется не по всему периметру территории, изготовлен из металлического прутка произвольной формы, высотой 1,8 метров, имеются одни въездные ворота, оснащенные шлагбаумом, и 1 калитка, оборудованные замками. Задняя часть территории, где располагается спортивная площадка, на протяжении около 300 метров ограждения не имеет.

5. Наличие КПП: пост охраны на 1 этаже при входе в здание;

- система контроля доступа: СКУД отсутствует;

- досмотр автотранспорта: отсутствует;

- наличие пропускной системы: вход осуществляется по студенческим билетам и регистрация в книге приема посетителей.

6. Оснащенность техническими средствами охраны:

6.1. Система речевого, звукового оповещения: имеется;